



Asunto: Modificación relé motor en ficha alimentador PEAL 401 cód. 5-108561(B)

Estimados Señores:

Como resultado del continuo proceso de mejora del producto, les informamos de que a partir de mayo de 2023 hemos modificado la ficha alimentador PEAL 401, código recambio 5-108561(B), presente en los modelos de equilibradoras Teco 680, Teco 680 plus, Teco 680 plus Touchscreen con bloqueo manual o automático.

El cambio consiste en la sustitución del relé electromecánico **RL2** por uno de marca, modelo y color diferente para evitar casos indicados de fallo en el arranque del motor de lanzamiento con sucesiva visualización del mensaje de error E30.

VERSIÓN VIEJA 5-108561(A)



PANASONIC

VERSIÓN NUEVA 5-108561(B)



HONGFA

Les agradecemos su atención y quedamos a su disposición para suministrarles información adicional al respecto.