




**OBJET: Modification relais moteur sur carte alimentateur
PEAL 401 réf. 5-108561(B)**

Messieurs,

Dans le cadre de notre processus continu d'amélioration des produits, nous souhaitons vous informer qu'à partir de mai 2023, nous avons apporté une modification à la carte alimentateur PEAL 401, réf. pièce détachée 5-108561(B), équipant les modèles d'équilibreuses Teco 680, Teco 680 plus, Teco 680 plus Touchscreen à blocage manuel ou automatique.


La modification consiste à remplacer le relais électromécanique **RL2** par un relais d'une marque, d'un modèle et d'une couleur différents afin d'éviter les cas signalés de non-démarrage du moteur de lancement avec affichage consécutif du message d'erreur E30.

ANCIENNE VERSION 5-108561(A)



PANASONIC

NOUVELLE VERSION 5-108561(B)



HONGFA

En vous remerciant pour votre attention, nous restons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations à ce propos.