



**OGGETTO: Migliorie su ponti sottoscocca basso profilo**

Si rende noto che, al fine di facilitare la disposizione dei tubi idraulici sui sollevatori sottoscocca basso profilo, a partire dalla produzione di febbraio 2024 è stato integrato in questi sollevatori un supporto ferma-tubi. La presenza di tale supporto permette di evitare anche il contatto diretto dei tubi con la parte inferiore della pedana, preservandone lo stato.




A tale scopo, qualora si rendesse necessaria la sostituzione delle tubazioni idrauliche per usura precoce, si consiglia l'installazione del suddetto supporto, laddove fosse assente, nei modelli di sollevatore di seguito riportati:

TECO 302 SPECIAL F	TECO 352 SPECIAL F	TECO 352 SPECIAL CS	TECO 402 SPECIAL CS
TECO 302 SPECIAL FI	TECO 352 SPECIAL FI	TECO 352 SPECIAL CSI	TECO 402 SPECIAL CSI
TECO 302 SPECIAL FS	TECO 352 SPECIAL FS	TECO 352 SPECIAL C	
TECO 302 SPECIAL FSI	TECO 352 SPECIAL FSI	TECO 352 SPECIAL CI	

Il codice da ordinare è il seguente:

**5-127971 Gruppo piastrino ferma-tubi**

Si comunica altresì che il codice del gruppo installazione incasso 5-125039 è stato aggiornato: il nuovo codice 5-125039A, montato già dallo scorso anno, contiene una miglioria nel fissaggio del carter copri-fossa che ne evita il basculamento e preserva le tubazioni.



Come nel caso precedente, qualora si rendesse necessaria la sostituzione delle tubazioni idrauliche a causa dell'usura provocata dal basculamento del precedente carter copri-fossa, si consiglia la sostituzione del kit, ordinando il codice 5-125039A.