



## OGGETTO: Miglioria nel trattamento di verniciatura dei sollevatori sottoruota

Siamo lieti di informarvi che abbiamo implementato una miglioria nel trattamento di verniciatura dei nostri sollevatori sottoruota.

Tutte le corsie nonché le parti aggiuntive, come i piatti, le coperture e le pedane dei Lift Table, vengono ora sottoposte ad un trattamento di sabbiatura prima della verniciatura, al fine di migliorare la protezione dalla corrosione. Questo viene realizzato senza che via sia alcun aumento sul prezzo di vendita dei sollevatori coinvolti.

Questa miglioria riguarda i seguenti modelli:

- Sollevatori a 4 colonne, serie Teco 4004, Teco 5004: già implementata da diversi mesi.
- Sollevatori a forbice sottoruota, serie Teco 4300, Teco 5000, Teco XT5000, Teco XT6500: implementata in automatico sui sollevatori prodotti a partire da gennaio 2023.

La sabbiatura pulisce la superficie delle parti per rimuovere eventuali impurità, come grasso o ruggine, prima della verniciatura, utilizzando un mezzo abrasivo. Questa tecnica crea piccoli graffi sulla superficie, che aiutano la vernice a coprire e ad aderire meglio alla superficie del materiale. Inoltre, le finiture sabbiate e verniciate sono più resistenti agli agenti chimici e possono resistere meglio nell'ambiente estremo di un'officina, poiché hanno meno probabilità di scheggiarsi, incrinarsi o usarsi a causa del contatto.

Grazie a questa miglioria, aumenteremo pertanto la durata e la longevità dei nostri sollevatori, rendendoli quindi migliori in termini di qualità generale nonché appeal sul mercato.