

# NEW

03/2021

28/06/2021

**ALINEADORES DE RUEDAS**



## **ASUNTO: ACTUALIZACIÓN SOFTWARE ALINEADORES DE RUEDAS DE 2 CÁMARAS DE NUEVA GENERACIÓN**

Con la presente les comunicamos que está disponible la actualización software 04.00.00 para Alineadores de ruedas de dos cámaras de nueva generación.

Para instalar la actualización es necesario conectarse al sitio web Infoauto, descargar la actualización e instalarla en el ordenador del alineador de ruedas que se debe actualizar.

La nueva actualización incluye las siguientes versiones:

- **Versión WheelAI: 4.00.00**
- **Versión ImageServer: 7.6.5,0**
- **Versión Service: 7.6.5,0**

La actualización software soluciona los siguientes problemas:

- 1) MEDIDA DE LA INCIDENCIA:** se ha corregido un problema que en algunas situaciones causaba un bloqueo de los valores de dicho ángulo, impidiendo la visualización en directo.
- 2) ESTABILIDAD DE LOS DATOS:** se ha introducido un nuevo algoritmo para estabilizar y acelerar la recarga de los datos.
- 3) CIERRE IMPREVISTO DEL SOFTWARE:** se ha solucionado un problema en la página de la prueba sitios que podía causar un cierre forzado del programa.
- 4) FUNCIÓN AUTOTRACKING (si está presente):** se ha mejorado el seguimiento de los objetivos en condiciones de luminosidad ambiental elevada.

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional al respecto.