



OBJET: Nouveau capteur de distance laser OM30

Messieurs,

nous avons le plaisir de vous informer de la mise en production du nouveau capteur de distance laser OM30, code pièce détachée 5-127316, dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer la qualité de nos équilibreuses.

Ce nouveau capteur remplace le précédent OADM13, code pièce détachée 4-107134B, qui était présent sur le capteur de mesure interne de distance et de diamètre, et dans certains modèles, également sur le capteur de mesure externe.

L'introduction du capteur de distance laser OM30 représente une amélioration significative de la lecture des profils de jante, en particulier pour ceux dont la surface est noire et réfléchissante.



Nouveau capteur de distance laser OM30
Code pièce détachée 5-127316

Pour ceux qui ont besoin de cette mise à jour, lors du remplacement du capteur précédent par le nouveau OM30, il sera également nécessaire de mettre à jour le logiciel de l'équilibreuse avec la dernière version disponible sur notre portail Internet :

- TECO 740, TECO 750:
Version logicielle iMX6 : 1.7 - Version logicielle MBU : 6.4
- TECO 750 ancienne version avec MBUGRF:
Version logicielle SD : 2.1 et Version logicielle MBU : 4.5

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir plus de détails et d'assistance concernant l'utilisation du nouveau capteur dans vos équipements.