

NEW

03/2021

28/06/2021

ASSETTI



OGGETTO: AGGIORNAMENTO SOFTWARE ASSETTO A 2 TELECAMERE DI NUOVA GENERAZIONE

Con la presente Vi comunichiamo che è stato rilasciato l'aggiornamento software 04.00.00 per Allineatori a due telecamere di nuova generazione.

Per installare l'aggiornamento occorre collegarsi al sito Infoauto, scaricare l'aggiornamento ed installarlo sul PC dell'allineatore da aggiornare.

La nuova release include le seguenti versioni:

- **versione WheelAI: 4.00.00**
- **versione ImageServer: 7.6.5.0**
- **versione Service: 7.6.5.0**

L'aggiornamento software va a risolvere le seguenti criticità:

- 1) MISURA DELL' INCIDENZA:** corretto un problema che in alcune situazioni causava un blocco dei valori di tale angolo, impedendone la visualizzazione live.
- 2) STABILITA' DEI DATI:** introdotto nuovo algoritmo per stabilizzare e velocizzare il refresh dei dati.
- 3) CHIUSURA IMPROVVISA DEL SOFTWARE:** Risolto un problema nella pagina del test siti che poteva causare una chiusura forzata del programma.
- 4) FUNZIONE AUTOTRACKING (ove presente):** Miglioramento dell'inseguimento dei target in condizioni di forte luminosità ambientale.

Restiamo a vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.